

6 - Conclusions

Les vitesses d'ouverture des fractures et les déplacements enregistrés au cours de ce mois sont en nette diminution par rapport à ceux des mois précédents.

Rédigé à BRON, le 11 septembre 2014

L'expert et référent technique
risque et instrumentation



Jean-Paul DURANTHON

Le géologue
en charge du suivi du site



Laurent DUBOIS

Vu et approuvé le 12 septembre 2014

La responsable du groupe
risques rocheux et mouvements de sols



Geneviève RUL