

6 - Conclusions

Les vitesses d'ouverture des fractures et les déplacements enregistrés au cours de ce mois restent en diminution par rapport à ceux des mois précédents.

Rédigé à BRON, le 6 novembre 2014

L'expert et référent technique
risque et instrumentation



Jean-Paul DURANTHON


Le géologue
en charge du suivi du site



Laurent DUBOIS

Vu et approuvé le 7 novembre 2014

La responsable du groupe
risques rocheux et mouvements de sols



Geneviève RUL F. ROJAT p.i.